


Q-1 手动切片机参数:



- 1、加长手柄，切片更省力
- 2、厚薄可调，根据需要手动调螺丝调节切片厚薄
- 3、刀片可换，用久了之后，方便更换
- 4、操作简单，结构简单

主要技术参数:

设备尺寸: 315*260*460

设备重量: 15kg

包装重量: 16KG

包装尺寸: 390*280*560mm

产量: 人工速度

刀片: 可自己更换